




Planta Segunda



Planta Primera



Planta Baja



**El portón taller no cumple con las condiciones para considerarse salida de emergencia por lo que su utilización queda ligada a un uso alternativo en caso de extrema necesidad.*